


Comune di Lapio (Provincia di Avellino)

Area di Intervento

Individuazione punti di vista fotografici

DETTAGLIO NON IN SCALA



Area di Intervento

Individuazione punti di vista fotografici

DETTAGLIO NON IN SCALA



Rilievo fotografico

FOGLIO DI MAPPA 3 p.lla 600,601

PUNTO DI VISTA 1



Foto n. 1 – contesto di inserimento



Foto n. 2 –

PUNTO DI VISTA 2



Foto n. 3 –



Foto n. 4 –



Foto n. 5 –



Foto n. 6 – a sx confine con vigneto preesistente



Foto n. 7 – area di intervento, contesto paesaggistico

PUNTO DI VISTA 3



Foto n. 8 – area di intervento, contesto paesaggistico



Foto n. 9 –



Foto n. 10 –



Foto n. 11 –



Foto n. 12 –

PUNTO DI VISTA 4



Foto n. 13 –



Foto n. 14 – sullo sfondo vigneto preesistente



Foto n. 15 –

PUNTO DI VISTA 5



Foto n. 16 –



Foto n. 17 –



Foto n. 18 –

PUNTO DI VISTA 6



Foto n. 19 – a dx vigneto preesistente



Foto n. 20 –



Foto n. 21 –



Foto n. 22 –



Foto n. 23 –

